

		INFORME FINAL DE INSPECCIÓN END			
FECHA DE INSPECCIÓN: 17/10/2025		CERTIFICACIÓN: 17/10/2026			
CLIENTE: CONCRETAR		TIPO DE ENSAYO: VISUAL/HIDROSTATICO DE ESTANQUEIDAD			
N° DE O/T: VSR 014-207		N° INFORME FINAL: 014-207			
EQUIPO-SERIAL: PILETA-CTR-001		RESPONSABLE CLIENTE: 0			
NORMA/CÓDIGO EVALUACIÓN: ASME- SEC. V - NE-010		PROCEDIMIENTO ENSAYO: PO24-VSR.IV00-OPE			

TIPO DE PRUEBA	ELEMENTO UTILIZADO	EQUIPO DE LLENADO	TIEMPO DE LLENADO	CANTIDAD DE LITROS
HIDROSTATICA	AGUA LIMPIA	CAMION-SISTERNA	1:30 HS- APROX	50.000
COND.-METEOROLOGICA	TEMPERATURA-AMBIENTE	FECHA-HORA-INICIO	FECHA DE TERMINO	RANGO Y TIEMPO DE PRUEBA
SOLEADO	22°C	16-10-2025/9:30 AM	17/10/2025	ATMOSFERICO/30-MIN
PRESION-INITIAL	PRESION-FINAL	DESCRIPCION DE LA PRUEBA	SE PROCEDE CON EL LLENADO DE LA PILETA CON AGUA	
ATMOSFERICO	ATMOSFERICO	LIMPIA MEDIANTE MANGUEROTES, AL90% DE SU CAPACIDAD EL DIA 01-10-2025		

RESULTADO DE LA PRUEBA

PARTE - INSPECCIONADA	TECNICA - EMPLEADA	PRESION - SOSTENIDA	TIEMPO - (MIN)	FUGA
CUERPO DE PILETA	INSPECCION VISUAL DIRECTA	ATMOSFERICA	30	NO
ACOMETIDAS	INSPECCION VISUAL DIRECTA	ATMOSFERICA	30	NO
PASO DE HOMBRE	INSPECCION VISUAL DIRECTA	ATMOSFERICA	30	N O
-	-	-	-	-


IMAGEN - DIBUJO - ISOMETRICO

















DIMENSIONES	CAPCIDAD	ESTADO
1- 2,37MT	50-M3	APTO
2- 2,01MT	-	
3- 10,57MT	-	

OBSERVACIONES DE LA PRUEBA		
SE MATUVO LLENA LA PILETA DURANTE 24HS, CADA 30 MINUTOS EN 3 INSPECCIONES MEDIANTE INSPECCION VISUAL DIRECTA A TODAS SUS PARTES, EN LA CUAL NO SE DETECTARON FUGAS.		

INSPECCIÓN / OPERACIÓN Emmanuel E. Aballay Rodríguez LP Nivel 2 - ASNT PH - ASTM - API - ASME UTRME-D2001, ASNT	INSPECCIÓN / SUPERVISIÓN Sivak Nicolas Reg. 005/LP/2/1725 - 005/US/2/853 IRAM-NM-ISO 9712	CLIENTE
---	---	----------------