

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN »



IRAM, INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN, CERTIFICA QUE EL EQUIPO ABAJO DESCRIPTO, HA SIDO INSPECCIONADO EL DÍA ABAJO DESCRIPTO Y PUEDE OPERAR DENTRO DE LAS LIMITACIONES DADAS POR EL DIAGRAMA DE CARGA Y LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE, CUMPLIENDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMA IRAM 3927:2010 , Y LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD ESTABLECIDOS EN LA LEY NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO N° 19.587 Y SU DECRETO REGLAMENTARIO*

N° de Certificado:	CERT-1315-20231025
N° de Informe:	INF-1315-20231024
Propietario:	CONCRETAR OBRAS CIVILES S.R.L. CONCRETAR SRL
Fecha de Inspección:	21/10/2023

DATOS DEL EQUIPO

TIPO	GRUA DE PLUMA ARTICULADA
MARCA	AXION
MODELO	A65 2S
N° DE SERIE	065016026
AÑO	2016

DATOS VEHÍCULO

MARCA	FORD
MODELO	F-4000 D
DOMINIO	AA079DF
N° DE CHASIS	9BFLF47PXGB006799
INTERNO	NO POSEE

DATOS TÉCNICOS

CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA (KG)	3200
RADIO DE CARGA (M)	1,80
NÚMERO DE PLUMAS TELESCÓPICAS HIDRÁULICAS	2
NÚMERO DE PLUMAS TELESCÓPICAS MANUALES	NO POSEE

ENSAYO DE CARGAS

CARGA DE ENSAYO (KG)	904
RADIO DE OPERACIÓN (M)	6,50

RECOMENDACIÓN DE PRÓXIMA INSPECCIÓN: 21/10/2024

El presente certificado con su informe correspondiente es el resultado de la inspección realizada sobre el equipo en la fecha que se indica en el informe de inspección. Estos documentos no relevan al propietario del cumplimiento de las obligaciones derivadas de su responsabilidad por la operación del equipo en condiciones seguras, ni de su obligación de efectuar el mantenimiento, las reparaciones y/o correcciones de los defectos que puedan producirse posteriormente. *La legislación citada se encuentra fuera del alcance de la acreditación. Servicio de Inspección acreditado bajo la Norma IRAM-ISO/IEC 17020:2013


Edgardo Bartol
Gerente de Servicios Industriales
Dirección de Certificación
IRAM
(Firma Certificada)
<http://firmar.gob.ar/cps/cps.pdf>

Buenos Aires, 25/10/2023
Se adjunta Informe de Inspección.

