

IRAM, INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN, CERTIFICA QUE EL EQUIPO ABAJO DESCRIPTO, HA SIDO INSPECCIONADO EL DÍA 11/11/2022 Y ESTA EN CONDICIONES DE OPERAR DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE, CUMPLIENDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMA UNE-EN 474-1-2007+A1:2009 / UNE-EN 474-4:2008+A1:2009, Y LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD ESTABLECIDOS EN LA LEY NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO N° 19.587 Y SU DECRETO REGLAMENTARIO

N° de Certificado DC-M-01050-001.8

N° Oblea 12803

Propietario CONCRETAR SRL

Datos del Equipo

Tipo de Equipo	RETROEXCAVADORA
Descripción	PALA CARGADORA Y AGUILON ARTICULADO CON BALDE EXCAVADOR
Fabricante	LIANGONG
Año de Fabricación	2015
Modelo	CLG766A
N° Serie	CLG0766ATFB002232
N° Interno	P-06

RECOMENDACION DE PRÓXIMA INSPECCIÓN 11/11/2023

El presente certificado con su informe correspondiente es el resultado de la inspección realizada sobre el equipo en la fecha que se indica en el informe de inspección. Estos documentos no relevan al propietario del cumplimiento de las obligaciones derivadas de su responsabilidad por la operación del equipo en condiciones seguras, ni de su obligación de efectuar el mantenimiento, las reparaciones y/o correcciones de los defectos que puedan producirse posteriormente.

Buenos Aires, 24/11/2022

Se adjunta Informe de Inspección.

DC-FL 158 – Rev. 01